



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ASCOLI PICENO

Ascoli Piceno

CAP 63100 - Via del Commercio, 48
Tel. 0736/3531 - Fax 0736/46888
e-mail: comando.ascoli.piceno@vigilfuoco.it

Oggetto: Gas Plus Storage S.r.l. – Verbale del 07/02/2013

Presenti:

Ing. Achille CIPRIANI	Coordinatore del G.d.L.
Ing. Roberto PAOLETTI	Componente
Ing. Balducci SUSANNA	Componente
Ing. Germano POLIDORI	Componente

In esito alla richiesta avanzata dal Sig. Direttore Regionale, con nota Prot. n. 611 del 31/01/2013, i predetti membri del Gruppo di Lavoro, da un esame delle planimetrie allegate al Rapporto di Sicurezza presentato dalla Ditta Gas Plus Storage S.r.l., rilevano che la posizione dell'impianto di stoccaggio risulta conforme a quanto indicato nella relazione tecnica e a quanto risultante dagli atti già in possesso del Comando di Ascoli dianzi presentati da parte dell'ENI in qualità di attuale gestore dell'area impiantistica che verrà rilevata dalla Gas Plus.

Da una attenta analisi degli allegati tecnici al RdS, svolta dai membri del G.d.L. in epigrafe, si evince comunque che nell'immagine aerea a pag. 20 del Rapporto Preliminare di Sicurezza e nella relativa tabella indicante le distanze tra l'impianto e i centri abitati, la Ditta ha erroneamente scambiato il nome "Località Sentina" con Porto d'Ascoli.

L'errore, laddove si possa considerare tale, è quindi riconducibile ad una indicazione toponomastica non corretta del quartiere posizionato nelle immediate vicinanze del sito.

Viene comunque confermata l'osservanza delle distanze di sicurezza della tratta di metanodotto associato all'impianto Gas Plus nonché le altre valutazioni tecniche fornite dal GdL al CTR Marche.

Si demanda al coordinatore del G.d.L. la comunicazione alla Direzione Regionale degli esiti dell'approfondimento tecnico in argomento.